

Echelle : 1/10000 REF: EE1196 - TN Date : Juin 2017

Ind.	Fichier	Date	Type d'intervention
A	EE1196E1	05-09-16	Etat initial
B	EE1196Reco	15-06-17	Recommandations



Catégorie 1 - Route de Sandreux
01660 ET - TRÉVILLY-SUR-ANDREUX
Tél. 04 74 50 04 45 - Fax 04 74 50 31 89
e-mail : contact@etapes-environnement.fr
www.etapes-environnement.fr

LEGENDE :

- Périmètre approuvé le 13/06/2017
- Zones exclues

LEGENDE :

NOTE : le positionnement général des éléments sur ce plan a été effectué d'après la photographie aérienne, il peut donc exister des décalages entre ce positionnement et le fond de plan cadastral

- Hale, bois, bosquet, vergers dont le maintien est important
- Bois, bosquet, vergers dont le maintien est important
- > Eléments à compenser par un taux minimal de 1 en cas de coupe

Projets de périmètre de protection de captage :

- rapprochée
- éloignée

ZNIEFF de type I

Itinéraire de randonnée (PDIPIR)

Monument historique et son périmètre de protection (500 m)

